

Ajuste.

Solicitar medidor

**COMPROBANTE DE PETICIÓN O RECLAMO**  
**TRAMITE: 1167570    ORDEN: 1491081**  
**EN PROCESO**



Número de radicado	:	-1
Fecha Atención	:	2023-11-23 15:59:36
Fecha Vencimiento	:	2023-12-14
Número Cliente	:	11808
Nombre Cliente	:	ROMERO ANA JUDITH
Dirección Cliente	:	VIA A LA FLORESTA
Teléfono Cliente	:	
Último Consumo	:	30
Consumo Promedio	:	20
Ruta Cliente	:	7610-26-055-008860
Clase de Servicio	:	ACUEDUCTO
Rol Atendedor	:	KAROL JULIETH PUENTES VASQUEZ
Motivo	:	COBROS PROMEDIO

**Observaciones:**

Esun predio desocupado, no tiene conexion directa

Karol Puentes  
FUNCIONARIO ACUAVALLE

x Predio desocupado  
FIRMA DEL USUARIO

ACTA VISITA TECNICA (AT - 1167570)

OT - 1491081

NOMBRE  
ROMERO ANA JUDITH

DIRECCIÓN  
VIA A LA FLORESTA

MUNICIPIO  
PRADERA

ESTRATO  
2

TELEFONO

UBICACIÓN

SUSCRIPTOR

C.C

CONSUMO PROMEDIO

7610-26-055-008860

11808

11808

20

Fecha visita:  
CRITICA 23 NOV 23 QR

Hora Inicio: 3: 49

Hora Finalización: 3: 53

CRITICA POR X

Motivo: COBROS PROMEDIO

Tipo Vivienda	RESIDENCIAL <u>SI</u>	COMERCIAL <u>NO</u>	OFICIAL <u>NO</u>
	INDUSTRIAL <u>NO</u>	ESPECIAL <u>NO</u>	INQUILINATO <u>NO</u>
	NUMERO FAMILIAS <u>0</u>	No. PERSONAS <u>0</u>	SERVICIO ACUED ALCANT

CONDICIONES DEL MEDIDOR

FUNCIONANDO <u>NO</u>	SIN TAPA <u>---</u>	SIN CONECTAR <u>SI</u>
DETERIORADO <u>---</u>	VIDRIO ROTO <u>---</u>	No. SERIAL MARCA <u>170160783</u>
SELLO VIOLADO <u>---</u>	INVERTIDO <u>---</u>	DIAMETRO MEDIDOR <u>1/2</u>

REVISION INTERNA... INDIQUE CANTIDADES EXISTENTES Y FUGAS

LLAVES <u>/</u>	SANITARIOS <u>/</u>	OTROS <u>/</u>
DUCHAS <u>/</u>	PISCINAS <u>/</u>	FUGAS <u>/</u>

EQUIPOS DE BAJO CONSUMO..(DECRETO 3102-97)..INDIQUE CANTIDADES EXISTENTES

SANITARIO <u>/</u>	LAVAPLATOS <u>/</u>	LLAVES TERMINALES <u>/</u>	OTROS <u>---</u>
LAVAMANOS <u>/</u>	DUCHAS <u>/</u>	ORINALES <u>/</u>	

REVISION DEL MEDIDOR

ERROR LECTURA <u>---</u>	MEDIDOR PARADO <u>/</u>	FUGA <u>---</u>	VISIBLE <u>/</u>
ESCAPE MEDIDOR <u>---</u>	MEDIDOR ILEGIBLE <u>/</u>		INVISIBLE <u>/</u>

SI TIENE FUGA INVISIBLE TIENE DOS MESES PARA REPARAR, PASADO ESTE TIEMPO SE COBRARA EL 100% DEL CONSUMO

FECHA	LECTURA	CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	SEGUIMIENTO O MEDIDOR	OBSERVACIÓN
23 NOV 23	---	---			Se visita el predio y se observa que esta desocupado y no está el medidor instalado en terreno.

SI REQUIERE MAS ESPACIO PARA LA OBSERVACIÓN DE VISITA USE LA PARTE DE ATRÁS

VISITA CON GEOFONO	DÍA	MES	AÑO	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:
<p>DE SUCUPADO NOMBRE USUARIO ENTERADO C.C</p> <p>Daniel NOMBRE SERVIDOR REDES</p> <p>Karlo Punte FUNCIONARIO ACUAVALLE</p>					
OBSERVACIÓN DE CONTROL	VERIFICADOR		VERIFICADO		